

# 赤外線建物診断技能師が、赤外線サーモグラフィーカメラ及びデジタル画像処理技術により建物等の異常を調べます

お気軽にご相談(無料)ください

こんなお悩みのあるお客様におすすめです

雨漏りが心配


長年外壁を点検していない

なんか冷暖房の効きが悪い

太陽電池の発電効率が悪くなった

ブレーカーがよく落ちる

室内で底冷えする場所がある




調査内容	診断原理	備考
壁面タイル等の剥離診断	剥離部分の熱が逃げない	下見必要
雨漏り診断	濡れた部分は気化熱で冷える	
太陽電池診断	異常部分が熱くなる	
室内断熱状況診断	熱移動があると温度が変わる	下見不要
その他室内熱異常箇所のパトロール	過電流により発熱する	


<赤外線サーモグラフィー画像の例>



剥離壁面の温度が高い(赤)



雨漏り箇所の温度が低い(青)



太陽電池の異常部の温度が高い(白)



ドア枠付近からの冷気漏れ(青)

その他、ご家庭の**パソコン修理**(HDD 換装、起動不良及び削除データの復元等)にも対応します。詳細は下記 QR コードから弊社ホームページにアクセスしてご確認ください。



URL <https://atelierrsaison.holy.jp>



アトリエ セゾン  
Atelier Saison

〒501-3951 関市植野 775  
TEL 0575-28-2816

代表 西村 徳成

Mail [tokunari@atelierrsaison.holy.jp](mailto:tokunari@atelierrsaison.holy.jp)